

PRODUCT INFORMATIE
“PRESTIGE MULTIPRIMER”

1/ Productomschrijving

- Watergedragen hechtingsprimer voor veelzijdig gebruik, binnen en buiten.
- Eigenschappen :
 - Hoge hechtingskracht, zowel op poreuze als niet poreuze ondergronden (perfect geschikt voor het primen van bvb : vinyl behang, pleisterwerk, hout, mdf, pvc, faience, keramiek, non ferro metalen, oude laklagen in goede staat, ...)
 - Zeer gemakkelijk verwerkbaar
 - Isoleert lichte doorbloedingen van het hout
 - Vroege waterresistentie

2/ Kenmerken

- Glans : Mat
- Kleur : In alle kleuren beschikbaar
- Basisgegevens bij 20°C (witte verf) :
 - Soortelijk gewicht : 1.35g/cm³
 - Vaste stofgehalte : +/-53 gew%
 - Theoretisch rendement: 10 - 12 m²/L
 - Droogtijd : Stofvrij: 30 min – 1 uur
 - Overschilderbaar : min 4 uur
 - Doorhard na 3 dagen
- Vlampunt : /
- Houdbaarheid : Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een koele plaats : min. 12 maanden

3/ Toepassingen

- Als grondlaag op : pleisterwerk, oude laklagen in goede staat, non ferro metalen (zink – aluminium – galvanisé -...), hout, houten panelen, gladde oppervlakken: pvc, glas, tegels,...



PRODUCT INFORMATIE
“PRESTIGE MULTIPRIMER”

4/ Oppervlaktevoorbereidingen

- De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlaktevoorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming.
- Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn. Verwijder alle oppervlakbevuiling, kalk inclusief, door te reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Spoel daarna en laat drogen. Onthechte of gekraakte verf dient integraal van het oppervlak verwijderd te worden door de verf af te bijten of te zandstralen. Verwijder alle vet of olie met een “Paint at Home ontvetter”. Glanzende oppervlakken dienen bij voorkeur mat geschuurd te worden. Er mag geen roest aanwezig zijn.
- **Hout** : Schuur het hout en zorg dat het oppervlak proper is. Imperfecties en gaten kunnen worden opgevuld met een houtvuller. Houtknopen dienen plaatselijk geschilderd/geïsoleerd te worden.
- **Gladde ondergronden** : Schuur het oppervlak met een middelgrove korrel (P120-P180). Verwijder alle vet, stof en ander vuil alvorens een laag “Prestige Multiprimer” te plaatsen. Laat 48 uur drogen alvorens te overschilderen.
- **Schimmel** : Verwijder schimmel met een oplossing van bleekwater (1/3). Breng de oplossing aan en schuur op de aangetaste gebieden. Laat 10 minuten indringen. Reinig dan het oppervlak met water en laat volledig uitdrogen alvorens te schilderen. Voeg geen detergent of ammoniak toe aan de oplossing.
- Indien U nog vragen zou hebben, kan u ons altijd contacteren.

5/ Applicatie

- Volg de aanbevolen oppervlaktevoorbereidingen alvorens te schilderen.
- Breng de verf aan met een kwast, rol of drukspuit. Verdunning is normaal niet nodig. Schilder niet in direct zonlicht. Gebruik de verf boven temperaturen van 10°C en onder 27°C. Schilder vanuit een droog oppervlak naar een nat reeds geschilderd oppervlak.
- Druk Airless : +/- 100-130 bar
Tip : 0.028”-0.038”
Hoek : 25°-45°
Geen verdunning nodig. Max 5 % verdunnen, indien gewenst.



PRODUCT INFORMATIE
“PRESTIGE MULTIPRIMER”

6/ Aanbrengcondities

- Temperatuur : >3°C , <50°C (lucht, oppervlak en materiaal)
- Relatieve vochtigheid : 85% max
- Volatiele organische stoffen (VOS).
 - Deze verf bevat weinig VOS. Klasse A/h verf met maximum 30 gr/l VOS.
Limiet 2010: 30 gr/l.

7/ Reiniging

- Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met zeep en water.
- Na reiniging is het aangeraden uw materiaal te reinigen met white spirit om zo roestvorming van uw gereedschap te vermijden.

8/ Veiligheid

- Zie Veiligheidsinformatieblad.

9/ Voor informatie & advies

- Voor al uw vragen met betrekking tot dit product, contacteer :
 - Paint at Home Ninove
BVBA Mexa
Brakelsesteenweg 162-166
054 33 04 23
info@paintathome.be
www.paintathome.be
BE 0471.834.229

Laatste wijzigingen : 01/12/2016

